

リフォーム前後の写真

リフォーム前



リフォーム後



・リフォームの動機／設計・施工の工夫点／施主の感想・満足度／住宅の価値を向上させた内容など

お客様のご相談内容

トイレのタンクを無くしてスッキリさせたい！
 最新の節水型トイレで水道代を節約したい！
 とのご相談をいただきました。

実施内容

トイレのタンクを無くしたいとのことだったので、タンクの無いタイプのを御案内しました。
 ただ、タンクが無くなってしまふことによつて、手洗い場が無くなってしまふ為、トイレ室内に手洗いカウンターを設置しました。


採用機種一覧

トイレ・手洗いカウンター…LIXIL サティスリトイレ
 クロス・床材…サンゲツ

データ


所在地	東京都 台東区	築後年数	8年	施工期間	3日間
該当工事面積	2㎡ / 総工事床面積 2㎡	該当部分工事費	48万円 / 総工事		80万円
居住者構成	15歳以上65歳未満 1人、65歳以上： 人、15歳未満： 人、ペット：				

リフォーム前



リフォーム後

(明確に図面や縮尺・方位を記載してください)



リフォーム部位：居室・台所・浴室・便所・洗面所・廊下・階段・玄関・エクステリア・マンション共用部